


| Diagnóstico da Calçada                  | Qualidade do Serviço |          |
|---|----------------------|----------|
| Endereço: Rua Rio Grande do Norte, 1584 | <b>70</b>            | <b>C</b> |
| Data do Registro: 14/11/2019 10:36:48   |                      |          |
| Num. Lote CTM: 10021800440              |                      |          |




| ID   | Itens Avaliados  | Respostas        | Nota |
|------|--|------------------|------|
| P_1  | O Mobiliário urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ? | Sim              | -    |
| P_2  | Qual a largura livre do Passeio ?                              | Acima de 1.50 m  | 10   |
| P_3  | Tipo de revestimento da calçada ?                              | Pedra Portuguesa | 10   |
| P_4  | Existência de Buracos ?  | Poucos           | 5    |
| P_5  | Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?               | Ótimo(a)         | 5    |
| P_6  | Presença de desníveis ?  | Leve             | 10   |
| P_7  | Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?                    | Não              | 8    |
| P_8  | Possui piso tátil ao longo da Calçada ?                        | Sim              | -    |
| P_9  | A calçada Possui Rebaixamento de Veículos correto ?            | Não              | 0    |
| P_10 | Existência de altura livre menor que 2,10 m ?                  | Não              | -    |
| P_11 | O Passeio está no padrão da SMPU ?                             | Não              | 0    |
| P_12 | A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?   | Não              | 10   |
| P_13 | Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?         | Não              | 0    |
| P_14 | Existe PED em frente a testada ?                               | Não              | -    |
| P_15 | Existe FTP em frente a testada ?                               | Não              | -    |
| P_16 | Classificação geral da calçada pelo pesquisador.               | Ótimo(a)         | 5    |



**Observações:**

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





| Diagnóstico da Calçada                  | Qualidade do Serviço |   | Complemento do Diagnóstico |
|---|----------------------|---|----------------------------|
| Endereço: Rua Rio Grande do Norte, 1584 | 70                   | C |                            |
| Data do Registro: 14/11/2019 10:36:48   |                      |   |                            |
| Num. Lote CTM: 10021800440              |                      |   |                            |

| ID      | Itens Avaliados   | Respostas | Nota |
|---------|---|-----------|------|
| P_7_1   | Qual tipo do Rebaixo ?  | 0         | 0    |
| P_7_1_1 | Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?                     | 0         | 0    |
| P_7_1_2 | Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?                       | 0         | 0    |
| P_7_2   | A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?                          | 0         | 0    |
| P_7_3   | O rebaixo possui piso tátil ?   | 0         | 0    |
| P_7_3_1 | O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?        | 0         | 0    |
| P_8_1   | O piso tátil está no eixo da faixa livre ?                                    | Não       | 0    |
| P_8_2   | Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?                    | Não       | 0    |
| P_8_3   | Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?             | 0         | 0    |
| P_8_4   | Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?  | 0         | 0    |
| P_8_5   | Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma? | 0         | 0    |
| P_8_6   | Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?                          | N.A       | 0    |
| P_8_7   | O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?                               | Sim       | 0    |
| P_8_8   | O piso tátil está em boas condições aparentes?                                | Sim       | 0    |
| P_8_9   | O piso tátil apresenta desenho com bom senso?                                 | Sim       | 0    |
| P_13_1  | Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?          | 0         | 0    |
| P_13_2  | Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminamento seguro de pedestre?    | 0         | 0    |

## Fotos Complementares - Detalhes do Passeio