

| Diagnóstico da Calçada                | Qualidade do Serviço |          |
|---------------------------------------|----------------------|----------|
| Endereço: Rua Professor Moraes, 363   | <b>30</b>            | <b>E</b> |
| Data do Registro: 12/11/2019 14:40:56 |                      |          |
| Num. Lote CTM: 10081300180            |                      |          |



| ID   | Itens Avaliados  | Respostas     | Nota |
|------|--|---------------|------|
| P_1  | O Mobiliário urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ? | Sim           | -    |
| P_2  | Qual a largura livre do Passeio ?                              | Abaixo 0.80 m | 1    |
| P_3  | Tipo de revestimento da calçada ?                              | Outro         | 8    |
| P_4  | Existência de Buracos ?  | Poucos        | 5    |
| P_5  | Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?               | Regular       | 5    |
| P_6  | Presença de desníveis ?  | Severo        | 10   |
| P_7  | Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?                    | Sim           | 9    |
| P_8  | Possui piso tátil ao longo da Calçada ?                        | Não           | -    |
| P_9  | A calçada Possui Rebaixamento de Veículos correto ?            | Não           | 10   |
| P_10 | Existência de altura livre menor que 2,10 m ?                  | Não           | -    |
| P_11 | O Passeio está no padrão da SMPU ?                             | Não           | 0    |
| P_12 | A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?   | Não           | 10   |
| P_13 | Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?         | Sim           | 0    |
| P_14 | Existe PED em frente a testada ?                               | Sim           | -    |
| P_15 | Existe FTP em frente a testada ?                               | Sim           | -    |
| P_16 | Classificação geral da calçada pelo pesquisador.               | Regular       | 5    |



**Observações:**

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





| Diagnóstico da Calçada  | Qualidade do Serviço |          | Complemento do Diagnóstico |
|---|----------------------|----------|----------------------------|
| <b>Endereço: Rua Professor Moraes, 363</b><br><b>Data do Registro: 12/11/2019 14:40:56</b><br><b>Num. Lote CTM: 10081300180</b> | <b>30</b>            | <b>E</b> |                            |

| ID      | Itens Avaliados   | Respostas                               | Nota |
|---------|---|---|------|
| P_7_1   | Qual tipo do Rebaixo ?  | Rebaixo tipo 2 (com largura da calçada) | 0    |
| P_7_1_1 | Se for do Tipo 1, Passeio possui largura livre de 1,2 m ?                     | 0                                       | 0    |
| P_7_1_2 | Se for do Tipo 1, O rebaixo tem abas conforme a norma ?                       | 0                                       | 0    |
| P_7_2   | A rampa do rebaixo tem Inclinação da norma (8,33%) ?                          | Sim                                     | 0    |
| P_7_3   | O rebaixo possui piso tátil ?   | Tem só piso de alerta                   | -1   |
| P_7_3_1 | O piso tátil de alerta e direcional do rebaixo está conforme a norma ?        | Sim                                     | 0    |
| P_8_1   | O piso tátil está no eixo da faixa livre ?                                    | 0                                       | 0    |
| P_8_2   | Se tem uma leve mudança de direção está conforme a norma ?                    | 0                                       | 0    |
| P_8_3   | Se tem mudança de direção de 90º ou maior está conforme a norma ?             | 0                                       | 0    |
| P_8_4   | Se tem mudança de direção de três faixas direcionais está conforme a norma ?  | 0                                       | 0    |
| P_8_5   | Se tem mudança de direção de quatro faixas direcionais está conforme a norma? | 0                                       | 0    |
| P_8_6   | Tem piso tátil em pontos de ônibus conforme a norma?                          | 0                                       | 0    |
| P_8_7   | O piso tátil tem conexão com os lotes vizinhos?                               | 0                                       | 0    |
| P_8_8   | O piso tátil está em boas condições aparentes?                                | 0                                       | 0    |
| P_8_9   | O piso tátil apresenta desenho com bom senso?                                 | 0                                       | 0    |
| P_13_1  | Dispositivo de Drenagem está devidamente instalado e bem conservado?          | Sim                                     | 0    |
| P_13_2  | Dispositivo de Drenagem oferece risco para caminamento seguro de pedestre?    | Sim                                     | -5   |

## Fotos Complementares - Detalhes do Passeio