

## Lote 4 - Rota: Contorno




**F R A T A R**  
ENGENHARIA CONSULTIVA

| Diagnóstico da Calçada                |  | Qualidade do Serviço |   |
|---------------------------------------|--|----------------------|---|
| Endereço: Av.Contorno, 2019           |  | 72                   | B |
| Data do Registro: 05/11/2019 10:11:36 |  |                      |   |
| Num. Lote CTM: 10025900135            |  |                      |   |

| ID   | Itens Avaliados  | Respostas        | Nota |
|------|--|------------------|------|
| P_1  | O Mobiliário urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ? | Sim              | -    |
| P_2  | Qual a largura livre do Passeio ?                              | Acima de 1.50 m  | 10   |
| P_3  | Tipo de revestimento da caçada ?                               | Pedra Portuguesa | 8    |
| P_4  | Existencia de Buracos ?  | Poucos           | 5    |
| P_5  | Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?               | Ótimo(a)         | 10   |
| P_6  | Presença de desniveis ?  | Nenhum           | 10   |
| P_7  | Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?                    | Sim              | 9    |
| P_8  | Possui piso tátil ao longo da Calçada ?                        | Não              | -    |
| P_9  | A calçada Possui Rebaixamento de Veículos correto ?            | N.A              | 0    |
| P_10 | Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?                  | Não              | -    |
| P_11 | O Passeio está no padrao da SMPU ?                             | Não              | 0    |
| P_12 | A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?   | Não              | 10   |
| P_13 | Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?         | Não              | 0    |
| P_14 | Existe PED em frente a testada ?                               | Não              | -    |
| P_15 | Existe FTP em frente a testada ?                               | Sim              | -    |
| P_16 | Classificação geral da calçada pelo pesquisador.               | Ótimo(a)         | 10   |

**Observações:**

### Localização da Testada



### Foto Geral



### Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



## Lote 4 - Rota: Contorno



**FRATAR**  
ENGENHARIA CONSULTIVA

| Diagnóstico da Calçada                | Qualidade do Serviço |   | Complemento do Diagnóstico |
|---------------------------------------|----------------------|---|----------------------------|
| Endereço: Av.Contorno, 2019           |                      |   |                            |
| Data do Registro: 05/11/2019 10:11:36 | 72                   | B |                            |
| Num. Lote CTM: 10025900135            |                      |   |                            |

| ID      | Itens Avaliados  | Respostas      | Nota |
|---------|--|----------------|------|
| P_7_1   | O Mobiliário urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ? | Outro          | 0    |
| P_7_1_1 | Qual a largura livre do Passeio ?                              | 0              | 0    |
| P_7_1_2 | Tipo de revestimento da caçada ?                               | 0              | 0    |
| P_7_2   | Existencia de Buracos ?  | 0              | 0    |
| P_7_3   | Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?               | Sim            | 0    |
| P_7_3_1 | Presença de desniveis ?  | Não tem nenhum | -1   |
| P_8_1   | Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?                    | Não            | 0    |
| P_8_2   | Possui piso tátil ao longo da Calçada ?                        | 0              | 0    |
| P_8_2_1 | A calçada Possui Rebaixamento de Veículos correto ?            | 0              | 0    |
| P_8_2_2 | Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?                  | 0              | 0    |
| P_8_2_3 | O Passeio está no padrão da SMPU ?                             | 0              | 0    |
| P_8_3   | A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?   | 0              | 0    |
| P_8_4   | Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?         | 0              | 0    |
| P_8_5   | Existe PED em frente a testada ?                               | 0              | 0    |
| P_8_6   | Existe FTP em frente a testada ?                               | 0              | 0    |
| P_13_1  | Classificação geral da calçada pelo pesquisador.               | Ótimo(a)       | 10   |
| P_13_2  | número na rua Piauí  |                | 0    |

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

