

# Lote 4 - Rota: Contorno



**FRATAR**  
ENGENHARIA CONSULTIVA

| Diagnóstico da Calçada                | Qualidade do Serviço |   |
|---------------------------------------|----------------------|---|
| Endereço: Av.Contorno, s/nº           | 69                   | C |
| Data do Registro: 29/10/2019 11:00:21 |                      |   |
| Num. Lote CTM: 10534000175            |                      |   |

| ID   | Itens Avaliados                                                | Respostas             | Nota |
|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| P_1  | O Mobiliário urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ? | Não                   | -    |
| P_2  | Qual a largura livre do Passeio ?                              | Entre 1.20 m e 1.50 m | 6    |
| P_3  | Tipo de revestimento da calçada ?                              | Pedra Portuguesa      | 8    |
| P_4  | Existência de Buracos ?                                        | Poucos                | 5    |
| P_5  | Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?               | Regular               | 5    |
| P_6  | Presença de desníveis ?                                        | Nenhum                | 10   |
| P_7  | Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?                    | Não                   | 10   |
| P_8  | Possui piso tátil ao longo da Calçada ?                        | Não                   | -    |
| P_9  | A calçada Possui Rebaixamento de Veículos correto ?            | N.A                   | 0    |
| P_10 | Existência de altura livre menor que 2,10 m ?                  | Sim                   | -    |
| P_11 | O Passeio está no padrão da SMPU ?                             | Não                   | 0    |
| P_12 | A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?   | Não                   | 10   |
| P_13 | Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?         | Sim                   | 0    |
| P_14 | Existe PED em frente a testada ?                               | Não                   | -    |
| P_15 | Existe FTP em frente a testada ?                               | Não                   | -    |
| P_16 | Classificação geral da calçada pelo pesquisador.               | Ótimo(a)              | 10   |

Observações:

## Localização da Testada



## Foto Geral



## Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





## Lote 4 - Rota: Contorno



**FRATAR**  
ENGENHARIA CONSULTIVA

| Diagnóstico da Calçada                                                                             | Qualidade do Serviço |   | Complemento do Diagnóstico |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|----------------------------|
| Endereço: Av.Contorno, s/nº<br>Data do Registro: 29/10/2019 11:00:21<br>Num. Lote CTM: 10534000175 | 69                   | C |                            |

| ID      | Itens Avaliados                                                | Respostas              | Nota |
|---------|----------------------------------------------------------------|------------------------|------|
| P_7_1   | O Mobiliário urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ? | 0                      | 0    |
| P_7_1_1 | Qual a largura livre do Passeio ?                              | 0                      | 0    |
| P_7_1_2 | Tipo de revestimento da calçada ?                              | 0                      | 0    |
| P_7_2   | Existência de Buracos ?                                        | 0                      | 0    |
| P_7_3   | Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?               | 0                      | 0    |
| P_7_3_1 | Presença de desníveis ?                                        | 0                      | 0    |
| P_8_1   | Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?                    | Não                    | 0    |
| P_8_2   | Possui piso tátil ao longo da Calçada ?                        | 0                      | 0    |
| P_8_2_1 | A calçada Possui Rebaixamento de Veículos correto ?            | 0                      | 0    |
| P_8_2_2 | Existência de altura livre menor que 2,10 m ?                  | 0                      | 0    |
| P_8_2_3 | O Passeio está no padrão da SMPU ?                             | 0                      | 0    |
| P_8_3   | A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?   | 0                      | 0    |
| P_8_4   | Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?         | 0                      | 0    |
| P_8_5   | Existe PED em frente a testada ?                               | 0                      | 0    |
| P_8_6   | Existe FTP em frente a testada ?                               | 0                      | 0    |
| P_13_1  | Classificação geral da calçada pelo pesquisador.               | Ótimo(a)               | 10   |
| P_13_2  |                                                                | calçada pública: Praça | 0    |

### Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

