

# Lote 4 - Rota: Contorno



**FRATAR**  
ENGENHARIA CONSULTIVA

| Diagnóstico da Calçada                | Qualidade do Serviço |   |
|---------------------------------------|----------------------|---|
| Endereço: Av.Contorno, 5703           | 88                   | B |
| Data do Registro: 05/11/2019 12:08:50 |                      |   |
| Num. Lote CTM: 80003000265            |                      |   |

| ID   | Itens Avaliados                                                | Respostas           | Nota |
|------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| P_1  | O Mobiliário urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ? | Sim                 | -    |
| P_2  | Qual a largura livre do Passeio ?                              | Acima de 1.50 m     | 10   |
| P_3  | Tipo de revestimento da calçada ?                              | Ladrilho Hidráulico | 10   |
| P_4  | Existência de Buracos ?                                        | Nenhum              | 10   |
| P_5  | Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?               | Ótimo(a)            | 10   |
| P_6  | Presença de desníveis ?                                        | Nenhum              | 10   |
| P_7  | Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?                    | Sim                 | 8    |
| P_8  | Possui piso tátil ao longo da Calçada ?                        | Sim                 | -    |
| P_9  | A calçada Possui Rebaixamento de Veículos correto ?            | Sim                 | 10   |
| P_10 | Existência de altura livre menor que 2,10 m ?                  | Não                 | -    |
| P_11 | O Passeio está no padrão da SMPU ?                             | Não                 | 0    |
| P_12 | A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?   | Não                 | 10   |
| P_13 | Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?         | Não                 | 0    |
| P_14 | Existe PED em frente a testada ?                               | Não                 | -    |
| P_15 | Existe FTP em frente a testada ?                               | Sim                 | -    |
| P_16 | Classificação geral da calçada pelo pesquisador.               | Ótimo(a)            | 10   |

Observações:

Localização da Testada



Foto Geral



Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



## Lote 4 - Rota: Contorno



**FRATAR**  
ENGENHARIA CONSULTIVA

| Diagnóstico da Calçada                                                                             | Qualidade do Serviço |   | Complemento do Diagnóstico |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|----------------------------|
| Endereço: Av.Contorno, 5703<br>Data do Registro: 05/11/2019 12:08:50<br>Num. Lote CTM: 80003000265 | 88                   | B |                            |

| ID      | Itens Avaliados                                                | Respostas                                | Nota |
|---------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|
| P_7_1   | O Mobiliário urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ? | Rebaixo Tipo 1 (trapézio)                | 0    |
| P_7_1_1 | Qual a largura livre do Passeio ?                              | Sim                                      | 0    |
| P_7_1_2 | Tipo de revestimento da calçada ?                              | 0                                        | 0    |
| P_7_2   | Existência de Buracos ?                                        | Não                                      | -1   |
| P_7_3   | Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?               | Sim                                      | 0    |
| P_7_3_1 | Presença de desníveis ?                                        | Tem só piso de alerta                    | -1   |
| P_8_1   | Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?                    | Sim                                      | 0    |
| P_8_2   | Possui piso tátil ao longo da Calçada ?                        | Sim                                      | 0    |
| P_8_2_1 | A calçada Possui Rebaixamento de Veículos correto ?            | Sim                                      | 0    |
| P_8_2_2 | Existência de altura livre menor que 2,10 m ?                  | Sim                                      | 0    |
| P_8_2_3 | O Passeio está no padrão da SMPU ?                             | Sim                                      | 0    |
| P_8_3   | A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?   | Sim                                      | 0    |
| P_8_4   | Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?         | Sim                                      | 0    |
| P_8_5   | Existe PED em frente a testada ?                               | N.A                                      | 0    |
| P_8_6   | Existe FTP em frente a testada ?                               | 0                                        | 0    |
| P_13_1  | Classificação geral da calçada pelo pesquisador.               | Ótimo(a)                                 | 10   |
| P_13_2  |                                                                | até o número 10 na praça Silva Guimarães | 0    |

### Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

