


| Diagnóstico da Calçada                       |  | Qualidade do Serviço |          |
|--|--|----------------------|----------|
| <b>Endereço:</b> Av. Raja Gabaglia, 1626     |  |                      |          |
| <b>Data do Registro:</b> 07/11/2019 10:40:16 |  | <b>95</b>            | <b>A</b> |
| <b>Num. Lote CTM:</b> 90976200450            |  |                      |          |

| ID   | Itens Avaliados  | Respostas           | Nota |
|------|--|---------------------|------|
| P_1  | O Mobiliário urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ? | Sim                 | -    |
| P_2  | Qual a largura livre do Passeio ?                              | Acima de 1.50 m     | 10   |
| P_3  | Tipo de revestimento da calçada ?                              | Ladrilho Hidráulico | 10   |
| P_4  | Existencia de Buracos ?  | Nenhum              | 10   |
| P_5  | Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?               | Ótimo(a)            | 10   |
| P_6  | Presença de desniveis ?  | Nenhum              | 10   |
| P_7  | Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?                    | Não                 | 10   |
| P_8  | Possui piso tátil ao longo da Calçada ?                        | Sim                 | -    |
| P_9  | A calçada Possui Rebaixamento de Veículos correto ?            | Sim                 | 10   |
| P_10 | Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?                  | Não                 | -    |
| P_11 | O Passeio está no padrão da SMPU ?                             | Sim                 | 5    |
| P_12 | A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?   | Não                 | 10   |
| P_13 | Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?         | Não                 | 0    |
| P_14 | Existe PED em frente a testada ?                               | Sim                 | -    |
| P_15 | Existe FTP em frente a testada ?                               | Não                 | -    |
| P_16 | Classificação geral da calçada pelo pesquisador.               | Ótimo(a)            | 10   |

**Observações:**





## Lote 4 - Rota: Raja Gabáglia



**F R A T A R**  
ENGENHARIA CONSULTIVA



| Diagnóstico da Calçada                | Qualidade do Serviço |   |
|---------------------------------------|----------------------|---|
| Endereço: Av. Raja Gabaglia, 1626     |                      |   |
| Data do Registro: 07/11/2019 10:40:16 | 95                   | A |
| Num. Lote CTM: 90976200450            |                      |   |

### Complemento do Diagnóstico

| ID      | Itens Avaliados  | Respostas | Nota |
|---------|--|-----------|------|
| P_7_1   | O Mobiliário urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ? | 0         | 0    |
| P_7_1_1 | Qual a largura livre do Passeio ?                              | 0         | 0    |
| P_7_1_2 | Tipo de revestimento da calçada ?                              | 0         | 0    |
| P_7_2   | Existencia de Buracos ?  | 0         | 0    |
| P_7_3   | Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?               | 0         | 0    |
| P_7_3_1 | Presença de desniveis ?  | 0         | 0    |
| P_8_1   | Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?                    | Sim       | 0    |
| P_8_2   | Possui piso tátil ao longo da Calçada ?                        | Não       | 0    |
| P_8_2_1 | A calçada Possui Rebaixamento de Veículos correto ?            | Sim       | 0    |
| P_8_2_2 | Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?                  | N.A       | 0    |
| P_8_2_3 | O Passeio está no padrão da SMPU ?                             | Sim       | 0    |
| P_8_3   | A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?   | N.A       | 0    |
| P_8_4   | Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?         | Sim       | 0    |
| P_8_5   | Existe PED em frente a testada ?                               | N.A       | 0    |
| P_8_6   | Existe FTP em frente a testada ?                               | 0         | 0    |
| P_13_1  | Classificação geral da calçada pelo pesquisador.               | Ótimo(a)  | 10   |
| P_13_2  |  |           | 0    |

### Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

