

# Lote 4 - Rota: Raja Gabáglia



**F R A T A R**  
ENGENHARIA CONSULTIVA

| Diagnóstico da Calçada                |  | Qualidade do Serviço |   |
|---------------------------------------|--|----------------------|---|
| Endereço: Av. Raja Gabaglia, 4981     |  | 42                   | D |
| Data do Registro: 11/11/2019 12:12:33 |  |                      |   |
| Num. Lote CTM: 90963300090            |  |                      |   |

| ID   | Itens Avaliados  | Respostas             | Nota |
|------|--|-----------------------|------|
| P_1  | O Mobiliário urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ? | Sim                   | -    |
| P_2  | Qual a largura livre do Passeio ?                              | Acima de 1.50 m       | 10   |
| P_3  | Tipo de revestimento da caçada ?                               | Concreto              | 10   |
| P_4  | Existencia de Buracos ?  | Poucos                | 5    |
| P_5  | Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?               | Regular               | 5    |
| P_6  | Presença de desniveis ?  | Leve                  | 7    |
| P_7  | Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?                    | Não, mas deveria ter. | 0    |
| P_8  | Possui piso tático ao longo da Calçada ?                       | Não                   | -    |
| P_9  | A calçada Possui Rebaixamento de Veículos correto ?            | Não                   | 0    |
| P_10 | Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?                  | Não                   | -    |
| P_11 | O Passeio está no padrao da SMPU ?                             | Não                   | 0    |
| P_12 | A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?   | Sim                   | 0    |
| P_13 | Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?         | Não                   | 0    |
| P_14 | Existe PED em frente a testada ?                               | Não                   | -    |
| P_15 | Existe FTP em frente a testada ?                               | Não                   | -    |
| P_16 | Classificação geral da calçada pelo pesquisador.               | Regular               | 5    |

**Observações:**

## Localização da Testada



## Foto Geral



## Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





## Lote 4 - Rota: Raja Gabáglia



**FRATAR**  
ENGENHARIA CONSULTIVA

| Diagnóstico da Calçada                | Qualidade do Serviço |   | Complemento do Diagnóstico |
|---------------------------------------|----------------------|---|----------------------------|
| Endereço: Av. Raja Gabaglia, 4981     |                      |   |                            |
| Data do Registro: 11/11/2019 12:12:33 | 42                   | D |                            |
| Num. Lote CTM: 90963300090            |                      |   |                            |

| ID      | Itens Avaliados  | Respostas | Nota |
|---------|--|-----------|------|
| P_7_1   | O Mobiliário urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?   | 0         | 0    |
| P_7_1_1 | Qual a largura livre do Passeio ?  | 0         | 0    |
| P_7_1_2 | Tipo de revestimento da caçada ?   | 0         | 0    |
| P_7_2   | Existencia de Buracos ?  | 0         | 0    |
| P_7_3   | Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?   | 0         | 0    |
| P_7_3_1 | Presença de desniveis ?  | 0         | 0    |
| P_8_1   | Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?  | Não       | 0    |
| P_8_2   | Possui piso tátil ao longo da Calçada ?  | 0         | 0    |
| P_8_2_1 | A calçada Possui Rebaixamento de Veículos correto ?  | 0         | 0    |
| P_8_2_2 | Existencia de altura livre menor que 2,10 m ?  | 0         | 0    |
| P_8_2_3 | O Passeio está no padrao da SMPU ?   | 0         | 0    |
| P_8_3   | A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?   | 0         | 0    |
| P_8_4   | Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?   | 0         | 0    |
| P_8_5   | Existe PED em frente a testada ?   | 0         | 0    |
| P_8_6   | Existe FTP em frente a testada ?   | 0         | 0    |
| P_13_1  | Classificação geral da calçada pelo pesquisador.   | Regular   | 5    |
| P_13_2  | Esta testada está incluída na testada seguinte conforme o mapa, mas os padrões são diferentes por isso fiz |           | 0    |

### Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

