

# Lote 4 - Rota: Contorno




**FRATAR**  
ENGENHARIA CONSULTIVA

| Diagnóstico da Calçada                | Qualidade do Serviço |   |
|---------------------------------------|----------------------|---|
| Endereço: Av.Contorno, 3478           | 83                   | B |
| Data do Registro: 08/11/2019 18:15:07 |                      |   |
| Num. Lote CTM: 10399400450            |                      |   |


| ID   | Itens Avaliados                                                | Respostas       | Nota |
|------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| P_1  | O Mobiliário urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ? | Sim             | -    |
| P_2  | Qual a largura livre do Passeio ?                              | Acima de 1.50 m | 10   |
| P_3  | Tipo de revestimento da calçada ?                              | Concreto        | 10   |
| P_4  | Existência de Buracos ?                                        | Poucos          | 5    |
| P_5  | Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?               | Ótimo(a)        | 10   |
| P_6  | Presença de desníveis ?                                        | Nenhum          | 10   |
| P_7  | Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?                    | Sim             | 8    |
| P_8  | Possui piso tátil ao longo da Calçada ?                        | Sim             | -    |
| P_9  | A calçada Possui Rebaixamento de Veículos correto ?            | Sim             | 10   |
| P_10 | Existência de altura livre menor que 2,10 m ?                  | Não             | -    |
| P_11 | O Passeio está no padrão da SMPU ?                             | Não             | 0    |
| P_12 | A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?   | Não             | 10   |
| P_13 | Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?         | Não             | 0    |
| P_14 | Existe PED em frente a testada ?                               | Não             | -    |
| P_15 | Existe FTP em frente a testada ?                               | Sim             | -    |
| P_16 | Classificação geral da calçada pelo pesquisador.               | Ótimo(a)        | 10   |

Observações:

## Localização da Testada



## Foto Geral



## Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





## Lote 4 - Rota: Contorno



**FRATAR**  
ENGENHARIA CONSULTIVA

| Diagnóstico da Calçada                                                                             | Qualidade do Serviço |   | Complemento do Diagnóstico |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|----------------------------|
| Endereço: Av.Contorno, 3478<br>Data do Registro: 08/11/2019 18:15:07<br>Num. Lote CTM: 10399400450 | 83                   | B |                            |

| ID      | Itens Avaliados                                                | Respostas                 | Nota |
|---------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| P_7_1   | O Mobiliário urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ? | Rebaixo Tipo 1 (trapézio) | 0    |
| P_7_1_1 | Qual a largura livre do Passeio ?                              | Sim                       | 0    |
| P_7_1_2 | Tipo de revestimento da calçada ?                              | 0                         | 0    |
| P_7_2   | Existência de Buracos ?                                        | Não                       | -1   |
| P_7_3   | Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?               | Sim                       | 0    |
| P_7_3_1 | Presença de desníveis ?                                        | Tem só piso de alerta     | -1   |
| P_8_1   | Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?                    | Sim                       | 0    |
| P_8_2   | Possui piso tátil ao longo da Calçada ?                        | Sim                       | 0    |
| P_8_2_1 | A calçada Possui Rebaixamento de Veículos correto ?            | Não                       | 0    |
| P_8_2_2 | Existência de altura livre menor que 2,10 m ?                  | 0                         | 0    |
| P_8_2_3 | O Passeio está no padrão da SMPU ?                             | Não                       | 0    |
| P_8_3   | A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?   | 0                         | 0    |
| P_8_4   | Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?         | 0                         | 0    |
| P_8_5   | Existe PED em frente a testada ?                               | 0                         | 0    |
| P_8_6   | Existe FTP em frente a testada ?                               | 0                         | 0    |
| P_13_1  | Classificação geral da calçada pelo pesquisador.               | Ótimo(a)                  | 10   |
| P_13_2  |                                                                |                           | 0    |

Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

