

# Lote 5 - Rota: Afonso Pena



**FRATAR**  
ENGENHARIA CONSULTIVA

| Diagnóstico da Calçada                | Qualidade do Serviço |   |
|---------------------------------------|----------------------|---|
| Endereço: Av. Afonso Pena, 2915       | 83                   | B |
| Data do Registro: 01/11/2019 11:40:33 |                      |   |
| Num. Lote CTM: 10078100080            |                      |   |


| ID   | Itens Avaliados                                                | Respostas        | Nota |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------|------|
| P_1  | O Mobiliário urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ? | Sim              | -    |
| P_2  | Qual a largura livre do Passeio ?                              | Acima de 1.50 m  | 10   |
| P_3  | Tipo de revestimento da calçada ?                              | Pedra Portuguesa | 8    |
| P_4  | Existência de Buracos ?                                        | Poucos           | 10   |
| P_5  | Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?               | Ótimo(a)         | 10   |
| P_6  | Presença de desníveis ?                                        | Nenhum           | 10   |
| P_7  | Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?                    | Não              | 10   |
| P_8  | Possui piso tátil ao longo da Calçada ?                        | Não              | -    |
| P_9  | A calçada Possui Rebaixamento de Veículos correto ?            | Sim              | 0    |
| P_10 | Existência de altura livre menor que 2,10 m ?                  | Não              | -    |
| P_11 | O Passeio está no padrão da SMPU ?                             | Não              | 0    |
| P_12 | A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?   | Não              | 10   |
| P_13 | Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?         | Não              | 0    |
| P_14 | Existe PED em frente a testada ?                               | Não              | -    |
| P_15 | Existe FTP em frente a testada ?                               | Não              | -    |
| P_16 | Classificação geral da calçada pelo pesquisador.               | Ótimo(a)         | 10   |

Observações:

## Localização da Testada



## Foto Geral



## Fotos Complementares - Detalhes do Passeio



## Lote 5 - Rota: Afonso Pena



**FRATAR**  
ENGENHARIA CONSULTIVA

| Diagnóstico da Calçada                                                                                                      | Qualidade do Serviço |          | Complemento do Diagnóstico |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------------|
| <b>Endereço: Av. Afonso Pena, 2915</b><br><b>Data do Registro: 01/11/2019 11:40:33</b><br><b>Num. Lote CTM: 10078100080</b> | <b>83</b>            | <b>B</b> |                            |

| ID      | Itens Avaliados                                                              | Respostas | Nota |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| P_7_1   | O Mobiliário urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ?               | 0         | 0    |
| P_7_1_1 | Qual a largura livre do Passeio ?                                            | 0         | 0    |
| P_7_1_2 | Tipo de revestimento da calçada ?                                            | 0         | 0    |
| P_7_2   | Existência de Buracos ?                                                      | 0         | 0    |
| P_7_3   | Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?                             | 0         | 0    |
| P_7_3_1 | Presença de desníveis ?                                                      | 0         | 0    |
| P_8_1   | Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?                                  | Não       | 0    |
| P_8_2   | Possui piso tátil ao longo da Calçada ?                                      | 0         | 0    |
| P_8_2_1 | A calçada Possui Rebaixamento de Veículos correto ?                          | 0         | 0    |
| P_8_2_2 | Existência de altura livre menor que 2,10 m ?                                | 0         | 0    |
| P_8_2_3 | O Passeio está no padrão da SMPU ?                                           | 0         | 0    |
| P_8_3   | A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?                 | 0         | 0    |
| P_8_4   | Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?                       | 0         | 0    |
| P_8_5   | Existe PED em frente a testada ?                                             | 0         | 0    |
| P_8_6   | Existe FTP em frente a testada ?                                             | 0         | 0    |
| P_13_1  | Classificação geral da calçada pelo pesquisador.                             | Ótimo(a)  | 10   |
| P_13_2  | Piso tátil apenas ao redor dos objetos.<br>Não possui piso tátil direcional. |           | 0    |

### Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

