



| Diagnóstico da Calçada   | Qualidade do Serviço |   |
|--|----------------------|---|
| Endereço: Av. Nossa Sra. Do Carmo, s/nº<br>Data do Registro: 12/11/2019 10:24:01<br>Num. Lote CTM: 91058400230 | 60                   | C |



| ID   | Itens Avaliados  | Respostas             | Nota |
|------|--|-----------------------|------|
| P_1  | O Mobiliário urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ? | Não                   | -    |
| P_2  | Qual a largura livre do Passeio ?                              | Acima de 1.50 m       | 10   |
| P_3  | Tipo de revestimento da calçada ?                              | Concreto              | 8    |
| P_4  | Existência de Buracos ?  | Poucos                | 5    |
| P_5  | Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?               | Regular               | 5    |
| P_6  | Presença de desníveis ?  | Nenhum                | 0    |
| P_7  | Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?                    | Não, mas deveria ter. | 10   |
| P_8  | Possui piso tátil ao longo da Calçada ?                        | Não                   | -    |
| P_9  | A calçada Possui Rebaixamento de Veículos correto ?            | Não                   | 0    |
| P_10 | Existência de altura livre menor que 2,10 m ?                  | Sim                   | -    |
| P_11 | O Passeio está no padrão da SMPU ?                             | Não                   | 0    |
| P_12 | A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?   | Não                   | 0    |
| P_13 | Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?         | Não                   | 0    |
| P_14 | Existe PED em frente a testada ?                               | Não                   | -    |
| P_15 | Existe FTP em frente a testada ?                               | Não                   | -    |
| P_16 | Classificação geral da calçada pelo pesquisador.               | Regular               | 0    |

Foto Geral



Observações:

### Fotos Complementares - Detalhes do Passeio





## Lote 5 - Rota: Sul



**FRATAR**  
ENGENHARIA CONSULTIVA

| Diagnóstico da Calçada   | Qualidade do Serviço |   | Complemento do Diagnóstico |
|--|----------------------|---|----------------------------|
| Endereço: Av. Nossa Sra. Do Carmo, s/nº<br>Data do Registro: 12/11/2019 10:24:01<br>Num. Lote CTM: 91058400230 | 60                   | C |                            |

| ID      | Itens Avaliados  | Respostas   | Nota |
|---------|--|---|------|
| P_7_1   | O Mobiliário urbano está dentro da faixa de serviço de 70 cm ? | 0   | 0    |
| P_7_1_1 | Qual a largura livre do Passeio ?                              | 0   | 0    |
| P_7_1_2 | Tipo de revestimento da calçada ?                              | 0   | 0    |
| P_7_2   | Existência de Buracos ?  | 0   | 0    |
| P_7_3   | Condições Gerais do Piso e meio-fio da calçada ?               | 0   | 0    |
| P_7_3_1 | Presença de desníveis ?  | 0   | 0    |
| P_8_1   | Tem rebaixamento de calçada para Pedestre ?                    | Não   | 0    |
| P_8_2   | Possui piso tátil ao longo da Calçada ?                        | 0   | 0    |
| P_8_2_1 | A calçada Possui Rebaixamento de Veículos correto ?            | 0   | 0    |
| P_8_2_2 | Existência de altura livre menor que 2,10 m ?                  | 0   | 0    |
| P_8_2_3 | O Passeio está no padrão da SMPU ?                             | 0   | 0    |
| P_8_3   | A testada possui prática de estacionamento sobre o passeio ?   | 0   | 0    |
| P_8_4   | Existe algum dispositivo de Drenagem sobre a calçada ?         | 0   | 0    |
| P_8_5   | Existe PED em frente a testada ?                               | 0   | 0    |
| P_8_6   | Existe FTP em frente a testada ?                               | 0   | 0    |
| P_13_1  | Classificação geral da calçada pelo pesquisador.               | Regular   | 0    |
| P_13_2  |  | Testada em obra. Possivelmente a calçada será alterada. | 0    |

### Fotos Complementares - Detalhes do Passeio

